

הגדלת רפותות ומכוני החליבה

תירוגום תמציתית מרדכי מלען

בשעה, כולם 360 פרות/שעה עם 60 עמדות. אולם, כל סוגי המכוניים (מסתוובים ונינחים) עובדים רק ביעילות שבין 80%-85% בغالל הפסקות ותקלות קטנות הצפויות במהלך החליבה. בהתאם, 360 פרות כפול 83% ייעילות נותן 300 פרות בשעה. על מנת לשמר שהקורסלה תפעל בהתאם צריך שלשה אנשים... שניים להכנת הפרות והרכבת הגביעים. (צרייך 25-30 שניות להכין כל פרה ולהרכיב, כך שאיש אחד לא יספיק), ועוד אחד מצד השני של הקروسלה שידאג לצפצופים, הרכבה מחדש וטבילה פטמות בסוף. בסיכום, 100 פרות/איש/שעה, בערך מה שניתן להשיג במכון פרהallel עם 36+36 עמדות בעוזרת שלשה חולבים.

באופן זה ניתן לחשב את ההספקים של מכוניים שונים לפי מספר העמדות בהם. מצד שני, עלות המבנה יותר גבוהה מאשר במכון נייח, כי זה כמו לשים גליל בתוך מבנה רבוע, כאילו. מدد פשוט מחשב את המידות הבאות למכוניים השונים, בחישוב שטח לעמודת חולבת: בקורסלה כנ"ל 11.6 מ"ר/ לעמודה, בשדרת-זג 7.0 מ"ר/ לעמודה ובפרהallel 4.7 מ"ר/ לעמודה.

כפי שכבר למדנו גם אצלנו, יותר קל להגדיל מכון פרהallel, או גם שדרת-זג – להבדיל מקורסלה. על מנת להפיק את מירב התועלת מכל השקעה, יש לשאוף לניצול נאות של הפוטנציאלי הגלום בנושא, בהתחשב בתנאים הטבעיים ובתקנות קיימות לבצפויות.

ירחון הווארד'יז דירימן פירסם בಗליון מרץ 1999 סקירה בנושא הגדלת רפותות כפי ששמש תשומת-לב הקהיל בעת תערכות הציוד והטכנולוגיה בעיר Tulare, קליפורניה. מאחר שלא מעט דבר שם בקשר לסוג מכוני החליבה בעדר הגדל והגדל (מדוברים שם במונחים של עד 1000 חולבות והרבה מעבר לכך). מתרדר מקרייה שנייה של הסקירה, שאז הוויכוח סביב מכוני הקروسלה היה חם מאד. רב המציגים בתצוגה המליצו על מכוניים נייחים בעדרים עד 1000 פרות, כאשר בדרך מעדיפים פרהallel (צד-צד) על שדרת-זג, בעיקר מבחינה חסכון בהשקעות (פחות שטח מבנה של לעמודות הפרות), ובטיחות החולב.

בכל מעדיפים עתה מכוניים מסווג פרהallel (מקביל, צד-צד) גדולים – 40 מכל צד ועד 70 מכל צד. ככלומר, אנשים מעדיפים ללכת מעט יותר, בהשוואה למכוניים קטנים, כי רוצים לנצל רק צוות חולבים אחד בויזמנית, כמו גם רק מערכת שטיפה וחליבה אחת.

כמה מן המומחים למכוניים הסכימו, שקורסולות לא כל כך מתאימות לעדרים קטנים עד ביונניים ושיעילות הקروسלה לא תהיה טובה כמו של מכון נייח – שדרת-זג או פרהallel – אלא אם יש לכם מספיק פרות (1000 או יותר) כדי להצדיק קروسלה עם 60 לעמודות, לפחות. החישוב הוא בערך כך: להכין פרה ל החליבה ולהחולב אותה כולל חיטוי עתיק דרוש 10 דקות – כך שהקורסלה יכולה לסוב רק שיש פעמיים